

DT-2

הוראות הפעלה

- מודד ומציג בו זמנית טמפרטורה ולחות.
- תצוגה דיגיטלית כולל שעון מעורר.
- רגש באורך 2 מטר.
- מגנט בצידו הפנימי המאפשר התקנה גם על דופן מתכתית.


נתונים טכניים:

- טווח טמפרטורה: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, דיוק: 0.1°C .
- טווח לחות: 20% ~ 99% דיוק: 1%.
- 2 סוללות AAA 1.5V.

הוראות הפעלה:

- לחץ על מקש **IN/OUT** למעבר בין מדידה בפנים או בחוץ (Indoor / outdoor).
- לחץ על מקש **MAX/UP** או **MIN/DOWN** לאחסון ערכי מינימום ומקסימום של טמפרטורה ולחות.
- לניקוי הזיכרון: תחת מצב זיכרון **MAX/MIN** לחץ **RESET** בחלקו האחורי של מד הטמפרטורה.
- לשינוי מחזורי זמנים מ 12 שעות ל 24 שעות וחזרה לחץ על מקש **12/24** בצידו האחורי של המכשיר.
- המכשיר יציג את המילה **COMFORT** (נוח) כאשר הטמפרטורה נמצאת בין 20°C - 25°C והלחות נמצאת בין 40%-70%.
- המכשיר יציג את המילה **WET** (רטוב) כאשר הלחות מעל 70%.
- המכשיר יציג **DRY** (יבש) כאשר הלחות מתחת ל 40%.

כיוון שעון:

- העבר למצב שעון על ידי לחיצה על מקש **MODE** למשך 3 שניות, בחלקו העליון של המסך יופיע הסימן .
- לחץ על **MODE** שוב לבחירת כיוון שעון או דקות.
- לחץ על מקש **MAX/UP** או **MIN/DOWN** לכיוון השעות או הדקות, לחיצה ארוכה תעביר את המספרים במהירות.